

【問題 4】

ガスタービン発電所において、出力増大又は熱効率向上を図る方法として、誤っているのは次のうちどれか。

- (1) タービン入口温度を上げる。
- (2) 圧縮機入口温度を上げる。
- (3) 圧縮機空気量を増加させる。
- (4) タービン入口圧力を上げる。
- (5) 圧縮機回転部の軽量化を図る。